



Modificación en caso de que se utilice este
recambio sustituyendo a C00264161 o C00119223

C00264161



C00119223



La ficha del conector no encajaría, por lo que hay que recortar
los dientes de plástico (ver foto)

