

NOTA TECNICA N. 00103/LB - 26/02/2014


(Actualizada 3/5/2014 - modificada la tabla 5)

ASUNTO: LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR PRODUCIDAS EN MAYC (ESPAÑA): MODIFICACION DE MEJORA DE LA TAPA SUPERIOR Y DE LA ENCIMERA.

A) DESCRIPCION GENERAL DE LA MODIFICACION DE LA TAPA SUPERIOR Y LA ENCIMERA:

Actualmente se ha realizado una modificación de mejora en la producción de los componentes descritos en el asunto, dicha modificación de mejora esta especialmente dirigida a prevenir el riesgo de fuga de agua entre los componentes citados. Las modificaciones se han realizado sobre el sistema de anclaje de la Tapa a la Encimera en la zona de fijación entre ellas.

En la siguiente imagen se comparan las Tapas de la versión anterior (ref. A en Figura 1) con las Tapas de la nueva versión, modificada y mejorada (ref. B en Figura 1):



Seguidamente mostramos con detalle las diferencias entre las Encimeras de la versión ante-modifica y su correspondiente nueva versión, modificada y mejorada:



Tabla 1	
Encimera ante-modifica Cód. 46004798.	Encimera modificada Cód. 81453704.
	


Tabla 2	
Encimera ante-modifica Cód. 46006574 e 46007030 (blanca) y Cód. 46007031 (gris).	Encimera modificada Cód. 46007295 (blanco) y Cód. 46007194 (gris).
	



Tabla 3	
Encimera ante-modifica Cód. 46002849	Encimera modificada Cód. 81453705
	

Tabla 4	
Encimera ante-modifica Cód. 46002169.	No existe una versión modificada
	Disponible una nueva Tapa Cód. 81453681.

B) GESTION DE LAS TAPAS Y ENCIMERAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION:

Para los componentes afectados en la modificación descrita en la presente Nota Técnica, estamos gradualmente insertando la información (fecha de inicio y fecha de fin) en los Listados de Piezas de Repuesto correspondientes.

B1) GESTION DE LA ENCIMERA:

- Las encimeras de las versiones anteriores a la modificación, (visibles en la imagen izquierda de las Tablas 1, 2 e 3), son gestionadas y disponibles actualmente como piezas de repuesto.

En el caso de falta de disponibilidad de una Encimera de la versión anterior a la modificación, deberá tener en cuenta de solicitar los correspondientes nuevos componentes, (nueva Encimera y nueva Tapa superior), para la identificación del código de la nueva Encimera deberán de ayudarse de las imágenes contenidas en las Tablas 1, 2, y 3 y del resumen existente en la Tabla 5, asimismo se puede obtener el Código de la nueva Tapa en la Tabla 6.

- Una excepción a las reglas anteriores, es que para la Encimera Cód. 46002169 (en la Tabla 4), no se ha creado una nueva versión. En el caso que sea necesaria la sustitución de la Tapa en una Lavadora dotada con este tipo de Encimera y al estar agotado el stock la Tapa original, es posible solicitar una nueva Tapa modificada con el Cód. 81453681, creada específicamente para esta versión de Lavadora.

Tabla 5	
Encimeras ante-modifica	Encimeras post-modifica
46004798	81453704
46006574	46007295
46007030	46007295
46007031	46007194
46002849	81453705
46002169	Disponible la nueva Tapa 81453681

B2) GESTION DE LAS TAPAS:

- Las Tapas de las versiones anteriores (ref. A en Figura 1) serán gestionadas por GIAS hasta el fin de Stock de los almacenes.

Una vez agotado el stock de los almacenes de las Tapas ante-modifica, deberán tener en cuenta de solicitar los correspondientes nuevos componentes (nueva Encimera y nueva Tapa), identificando la nueva Encimera a pedir con la ayuda de las Tablas 1, 2, y 3 y del resumen en la Tabla 5, a continuación en la Tabla 6 encontraran el Código de la nueva Tapa. La Manilla para la nueva Tapa puede ser recuperada de la vieja Tapa o solicitar una nueva localizando el Código de la misma en la Tabla 6.

Una excepción sobre este último punto, son las Tapas indicadas en la Tabla 7, no es necesario pedir las Manillas, puesto que estas tapas ya vienen con el Asa montada de origen.

Tabla 6		
Tapa ante-modifica	Tapa post-modifica	Manilla para Tapa post-modifica
46002320	81453682	46000973
46002653	81453682	46002645
46005308	81453682	46005309
46005360	81453682	46005359
46006098	81453682	46000973
46006100	81453682	46002645
46006103	81453682	46005309
46006104	81453682	46005359
46006596	81453682	46006595
46006607	81453682	46006451
46006608	81453682	46006602
46006757	81453682	46006595
46006911	81453682	46006602
46006912	81453682	46006595
46007133	81453682	46006451
46007134	81453682	46006595
46007203	81453682	46000973
46007204	81453682	46002645
46007205	81453682	46006451
46007206	81453682	46006595
46007207	81453682	46006602
46007208	81453682	46006595
46007215	81453682	46005359
46007216	81453682	46005309
81452675	81453682	46002645
81452683	81453682	46000973
81453322	81453682	46005359
81453324	81453682	46005309
81453626	81453682	46006595
81453657	81453682	46006602
81453665	81453682	46006451
81453692	81453682	46006595

Tabla 7	
Tapa ante-modifica	Tapa post-modifica dotada de Manilla
46003941	81453706
46006746	81453706
46007209	81453706
81452943	81453706
81453698	81453706

Saludos Cordiales.

GIAS Italia